

Mi lehet a jelenség?

A csatlakozó is beázhat, a forgács bele esik az eszterga pad mellett, vagy olajos lesz és nem képes többet a jelet venni.

Megoldás?

Olyan szigetelésű csatlakozókat, házakat és kábeleket kell alkalmazni, amik IP 65 védelemmel rendelkeznek.

Ezeknek a csatlakozóknak a pontos felhasználásáról és beszerzéséről kérje ki szakember véleményét!

Mi rendelkezünk ezeknek a problémáknak a megoldásához szükséges összes szerszámmal és tudással! Forduljon hozzánk bizalommal!

Milyen csatlakozót alkalmazzunk ipari környezetben?

Írta: Admin

Ha kérdése van, vagy ismeri szolgáltatásunkat és személyes találkozót vagy árajánlatot szeretne kérni...